

定期巡回点検清掃報告書

様

# 定期巡回点検清掃 作業報告書

下記の物件の点検清掃作業が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

物件名称: \_\_\_\_\_

住 所 : \_\_\_\_\_

作 業 日: \_\_\_\_\_

清掃作業箇所	作業内容	詳細報告	目視状況	備 考
共用通路	<input checked="" type="checkbox"/> 掃き掃除 <input checked="" type="checkbox"/> 天井埃・クモの巣除去		A	
共用階段	<input checked="" type="checkbox"/> 掃き掃除 <input checked="" type="checkbox"/> 天井埃・クモの巣除去		A	
共用照明器具	<input checked="" type="checkbox"/> 拭き掃除		A	
手摺・格子	<input checked="" type="checkbox"/> 拭き掃除		A	
集合ポスト	<input checked="" type="checkbox"/> 拭き掃除		A	
エントランス(硝子・ドア)	<input type="checkbox"/> 拭き掃除			
ゴミ置場	<input checked="" type="checkbox"/> 掃き掃除		A	
各メーター	<input checked="" type="checkbox"/> 拭き掃除		A	
消火器	<input checked="" type="checkbox"/> 拭き掃除	3本(2016年製)	A	
排水口	<input checked="" type="checkbox"/> ゴミ取り掃除		A	
駐車場・駐輪場	<input checked="" type="checkbox"/> 掃き掃除		A	
エレベーターかご内	<input type="checkbox"/> 掃き掃除			
塀・フェンス				
テレビアンテナ				

※ A:現在のところ異常なし。 B:補修修理又は継続したメンテナンスが必要です。 C:状況に応じた処置が必要です。


注) 設備・法定点検(エレベーター・消防設備点検・建築設備点検 他)等は別途契約により行います。

物件名称 **La Luce**

建物写真



現状報告写真



報告・作業内容

異常なし

提案内容

異常なし

撮影箇所 : 共用通路・照明

撮影箇所 : 共用階段・手摺・格子等



撮影箇所 : 集合ポスト・ゴミ置き場等

撮影箇所 : エントランス・駐車場等

